


Lampiran 2. Peta kawasan abrasi dan perubahan garis pantai di sepanjang garis pantai Pulau Rangsang



Lampiran 3. Foto-foto hasil pengamatan lapangan



a.



b.



c.



d.

Keterangan:

Kondisi pantai terabrasi di Dusun Teluk (a) dan Tanjung Muntong (b); Desa Bantar;
Cekungan dari proses abrasi di Dusun Teluk (c) dan (d); Desa Bantar



a.



b.



c.



d.

Keterangan:

Kondisi pantai terabrasi di Dusun Ujung Air (a) dan Dusun Demba (b), Desa Anak Setatah
Cekungan pada tebing dari proses abrasi di Dusun Ujung Air (c) dan pertumbuhan anakan *Avicennia*, spp (d) secara alami; Desa Anak Setatah



a.



b.



c.

Keterangan:

Kondisi tebing pantai akibat proses abrasi di Dusun Peranggas (a) dan (b); Desa Lemang

Pemecah gelombang di salah satu bangunan warga (c); Desa Lemang



a.



b.



c.



d.

Keterangan:

Kondisi pantai terabrasi di Desa Tanjung Medang; Kawasan Rumah Elong (a dan b), Parit Paselo (c) dan Parit Pugar Alam (d).



Keterangan:

Kondisi pantai terabrasi di Desa Tanjungbakau; Kawasan Dusun Parit Lapis (a) dan (b)

Tebing dan cekungan yang terbentuk dari proses abrasi di kawasan Teluk Lapis Desa Tanjungbakau (c)



Keterangan:

Kondisi Pelabuhan Desa Gemala Sari yang rusak akibat abrasi (a) dan (b)

Jenis tutupan lahan di Pelabuhan Gemala Sari (c)



a.



b.



c.

Keterangan:

Kondisi Pelabuhan Desa Teluksamak yang rusak akibat proses abrasi (a)

Tebing dan cekungan yang terbentuk dari proses abrasi di sekitar Pelabuhan Teluksamak (b)

Jenis tutupan lahan di sekitar Pelabuhan Teluksamak (c)



a.



b.



c.

Keterangan:

Lahan yang akan dijadikan perumahan (a) dan rumah yang rubuh akibat abrasi pantai (b); Desa Tanjungsamak

Tebing dan cekungan yang terbentuk dari proses abrasi (c); Desa Tanjungsamak



a.



b.



c.

Keterangan:

Lahan yang terkena abrasi di Desa Tanjungkedabu (a)

Kerusakan tebing pantai akibat proses abrasi (b); Desa Tanjungkedabu

Jenis tutupan lahan di sekitar Desa Tanjung Kedabu (c); Desa Tanjungkedabu



a.



b.



c.

Keterangan:

Kondisi pantai terabrasi di Dusun. Gayung Kiri Laut (a); Desa Sungai Gayung

Tebing dan cekungan akibat proses abrasi di kawasan Dusun Gayung Kiri Laut (b); Desa Sungai Gayung

Jenis tutupan lahan di Dusun Gayung Kiri Laut (c); Desa Sungai Gayung