

Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

INVESTIGASI TINGKAT KERAWANAN LERENG DI RUAS JALAN PEKANBARU-BUKITTINGI BERDASARKAN METODE RHRS

Dr. Ari Sandhyavitri, M.Sc

Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Riau, Kampus Binawidya, Panam, Tel. 07617076556, Pekanbaru 28293, Riau e-mail: ari@unri.ac.id dan arisandhyavitri@gmail.com

versity of RACT Hak Cipta Dilindungi

Re

The implementation of Rock fall Hazard Rating System (RHRS) to mapping, evaluating, and analyzing rock fall hazard for road users within the road section of Pekanbaru (Riau Province) – Payakumbuh (West Suatra Province) was discussed in this paper. Twelve major elements of RHRS are subjects to investigate as follow; (i) Slope height, (ii) Ditch effectiveness, (iii) Average vehicle risks, (iv) Percent of Decision Sight Distance, (v) Roadway width Including paved Shoulders, (vi) geological characteristics Discontinuous Joints and Orientation, (vii) Rock Frictions, (viii) differential and erosion features, (ix) erosion rates, (x) climate and present of water, (xi) block size, and (xii) rockfall history. Ten locations prone to rockfall and havinghighest RHRS points were identified, they are: Km 77; Km 80; 80,2 (kiri); Km 80,2; Km 80,3; Km 81; Km 109,3; Km 109,5; Km 110; Km 112. The RHRS values of these 10 rockfall locations were 248 to 581 points. The higher RHRS value of the slope the riskiest the slope to the road users. It is recommended that the priotized slopes should be repaired based on the highest rating of the identified of slope RHRS points. Key worlds: rockfall, hazards, rating, slopes, RHRS

ABSTRAK

Penerapan metode *Rockfall Hazard Rating System* (RHRS) untuk pemetaan, evaluasi dan analisa tingkat kerawanan dan bahaya keruntuhan lereng pada pengguna jalan sepanjang ruas jalan Pekanbaru (Propinsi Riau)- Payakumbuh (Propinsi Sumatera Barat) (KM 0-115) dipaparkan dalam tulisan ini. Duabelas parameter RHRS yang meliputi; ketinggian lereng, efektifitas *ditch*, rata-rata lalulintas, jarak pandang kendaraan, lebar jalan, karakeristik geologi lereng, ukuran batuan jatuh, dan riwayat keruntuhan lereng diimplementasikan dalam penelitian ini. Berdasrkan hasil investigasi RHRS tersebut dapat diidentifikasinya 111 titik lereng yang relatif rawan bagi pengguna jalan pada ruas jalan yang ditinjau, dan dianalisa 10 titik yang tingkat kerawannya relatif signifikan, yaitu pada lereng yang terletak pada Km 77; Km 80, 80,2 (kiri); Km 80,2; Km 80,3; Km 81; Km 109,3; Km 109,5; Km 110; Km 112. Sedangkan nilai RHRSnya bervariasi dari 248 sampai 581 point. Semakin tinggi nilai RHRS semakin rawan ruas jalan di sekitar lereng tersebut bagi penggunanya. Disarankan perbaikan dilakukan berdasarkan urutan RHRS ini.

Kata Kunci:keruntuhan lereng/jatuhan batuan, kerawanan/bahaya, tingkat, lereng,, RHRS

PENDAHULUAN

Keruntuhan lereng dan jatuhan batuan sering terjadi di berbagai jalan di Indonesia terutana diruas jalan Pekanbaru-Padang. Dampak akibat keruntuhan lereng meliputi kerusakan perkerasan jalan, pagar jalan dan pembatas keamanan jalan, tersumbatnya saluran

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi

Re

drainase kerusakan jembatan, bahkan kehilangan jiwa dan kendaraan. Perbaikan dan pemeliharaan yang diperlukan untuk menstabilkan lereng biasanya dilakukan dengan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu perbaikan berupa tindakan perbaikan lereng setelah terjadinya peristiwa longsor (Currative Action), dan pemeliharaan serta perbaikan lereng yang terjadwal sebelum terjadinya bencana keruntuhan (*Preventive Action*) (Pierson A. Lawrence, Vickle Robert Van, 1993, and Youssef, Maerz, and, Fritz, 2003).

Biaya perbaikan untuk kelongsoran kecil bisa relatif rendah, tetapi untuk kelogsoran besar total biaya yang diperlukan bisa sangat besar. Menurut TRB (Transportation Research Board, USA) biaya perbaikan kelongsoran besar di seluruh USA diperkirakan melebihi 100 juta dollar (Rp. 1 triliun) tiap tahunnya. Di ruas jalan Pekanbaru-Padang paling tidak memeriukan Rp. 2 milliar per tahunnya, belum termasuk biaya multiplier impaknya seperti biaya kenaikan harga bahan sembako dan material bangunan (seperti beras, sayuran, semen, baja, tiket bus AKAP dan lain-lain bila jalan ini terputus).

Metode perbaikan dan pemelihatraan lereng sering hanya berdasarkan cara tradisional yang denderung tidak sistematis dan terencana (Hasil pembicaraan dengan Wakil Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau, 2007). Pertimbangan teknis atau ekonomi dengan cara tradisional ini juga cenderung tanpa proses yang jelas dan terencana sehingga banyak lereng mana yang diprioritaskan untuk diperbaiki atau dipelihara belum menggunakan metode yang baku. Hal ini karena umumnya investigator tidak memiliki prosedur standar yang formal dalam menginvestigasi lereng.

Maka perlu disusun prosedur pemilihan alternatif dan prioritasi perbaikan lereng untuk membantu pengambilan keputusan dalam menetapkan apa, kapan, dan bagaimana memperbaiki lereng secara sistematis berdasarkan prosedur tertentu.

Pendekatan yang dipakai dalam inestigasi tingkat kerawanan lereng dalam tulisan ini menggunakan metode Rockfall Hazard Rating System (RHRS) berdasarkan tatacara yang dikeluarkan oleh Oregon Department of Transportation, 1984.

Lereng yang rawan longsor pada ruas jalan Pekanbaru (Propinsi Riau)-Payakumbuk (Propinsi Sumatera Barat), Kilometer 0 sampai dengan kilometer 115, menjadi objek penelitian, karena seringnya lereng pada ruas jalan ini longsor tiap tahunnya (Hasil survey lapangan dan informasi dari berbagai mas media seperti Riau Pos, Desember 2004- Maret 2008).

Tujuan Penelitian

Riau

Lujuan dari penelitian ini adalah:

- Mengidentifikasi prosedur standar investigasi derajat kerawanan/bahaya keruntuhan lereng terhadap pemakai jalan berdasarkan metode RHRS (Rockfall Hazard Rating System) yang dikembangkan oleh ODOT, 1984.
- cipta milik Universitas Memetakan tingkat kerawanan lereng untuk ruas jalan Pekanbaru-Payakumbuh (Km 0 sampai Km 115). Diharapkan pemetaan ini dapat secara sistematis membantu perencanaan dan pengambilan keputusan dalam memprioritaskan Mengidentifikasi lereng yang rawan longsor perbaikan lereng tersebut1. berdasarkan metode Rockfall Hazard Rating System (RHRS).
 - Menyusun prioritasi perbaikan lereng berdasarkan tingkat kerawanan yang diperoleh dalam penelitian ini.

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Manfaat Penelitian

Re

Penelitian ini memberikan gambaran pada "pengambilan keputusan" (baik di instansi pemerintah dan swasta) tentang bagaimana prosedur sistematis untuk menginvestigasi dan mengindentifikasi tingkat kerawanan suatu lereng, sehingga diharapkan pemetaan ini dapat secara sistematis membantu perencanaan dan pengambilan keputusan dalam memprioritaskan perbaikan lereng tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Instabilitas Lereng

Kelongsoran lereng merupakan perpindahan massa tanah dari kedudukan semula akibat pengaruh gravitasi sehingga terpisah dari massa yang stabil. Penyebab lainnya adalah sifat tanah yang mengandung mineral yang mampu mengembang atau menyusut seperti lempung, lanau yang serinrg kali dalam keadaaan retak-retak atau bercelah, sehingga tekanan air pori dapat membahayakan stabilitasnya. Selain itu bisa pula disebabkan oleh pengaruh tipe pelapisan khusus misalnya antara pasir dan lempung, pemotongan kaki lereng, dan dalam beberapa kasus struktur tanah umumnya diperlemah oleh proses fisika dan kimia (Joseph E Bowles 1986).

Faktor Penyebab Kelongsoran Lereng

Lynn Kathy (2000) dan Lee. W. Abramson, (1996) mengemukakan bahwa kelongsoran lereng sering disebabkan oleh proses naiknya kekuatan geser dan turunnya kekuatan geser dari massa tanah.

Faktor-faktor yang menyebabkan naiknya kekuatan geser massa tanah dipengaruhi factor Morfologi tanah. Variasi bentuk permukaaan bumi dan kemiringan lerengnya memiliki peran penting dalam stabilitas suatu daerah terhadap kelongsoran. Pengaruh tersebut berupa :

- aloKemiringan lereng yang terlalu besar (terjal)
- b. Tekanan yang berlebihan pada kepala lereng

Beban yang berlebihan pada kepala lereng menyebabkan lereng mengalami kelongsoran atau tidak stabil.

Perlemahan kaki atau tumit lereng

Perlemahan kaki lereng dapat disebabkan oleh:

- Aliran air yang menyebabkan erosi dan memotong tumit lereng, biasanya terjadi pada lereng-lereng sepanjang aliran sungai.
 - Kaki lereng yang terkikis akibat aliran air tanah.

Faktor-Faktor yang menyebabkan turunnya kekuatan geser massa tanah yaitu:

1.Pengaruh Geologi

Terbentuknya lapisan tanah melalui proses pengendapan (sedimentasi) ternyata memungkinkan terjadinya suatu lapisan yang potensial mengalami kelongsoran. Untuk menjelaskan hal tersebut berikut adalah proses terbentuknya tanah dari masa tertiary meda yang umumnya merupakan endapan sediment marin yang terdiri dari lapisan lanau kelempungan, lanau kepasiran, dan pasir kelempungan. Sungai mengalirkan partikel-partikel halus yang jumlahnya tergantung dari volume dan kecepatan alirannya, kemudian partikel-partikel tersebut terendapkan didasar lautan secara terus menerus dan

Re

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

berlapis-lapis sehingga membentuk suatu lapisan tanah. Lapisan yang terbentuk memiliki ketbalan dan kemiringan lapisan yang bergantung arus air laut yang mendistribusikan pengendapan partikel itu.

Karena terbentuknya lapisan di air maka otomatis dasar tiap lapisan adalah air yang sering kali bisa dilihat dari lapisan tipis pada zona pemisah antara lapisan lempung dan laman kepasiran atau sebagai aliran laminar pada lapisan pasir yang lebih permeable. Aliran ini bisa muncul kepermukaan manakala lapisan pasir terpotong atau bila lereng memiliki kemiringan lebih besar dibanding kemiringan pasir.

2. Pengaruh Proses Fisika

Berikut adalah proses-proses fisika yang mempengaruhi terjadinya kelongsoran:

- Keruntuhan Progresif: keruntuhan progresif terjadi dengan permukaan gelincir akan berkembang dari bawah keatas berkebalikan dengan arah longsor.
- Efek Gempa Bumi (liquifaksi): lapisan tanah lepas (*loses soil*) dengan kandungan pori berupa air atau udara dapat mencair dibawah pengaruh gempa. Dalam keadaan cair maka kadar pori meningkat melebihi kadar pori kritis, sehingga nilai kuat gesernya sangat kecil.
- Pengaruh Air Dalam Tanah: keberadaan air dapat dikatakan sebagai factor dominant penyebab terjadinya kelongsoran, karena hamper sebagian besar kasus kelongsoran melibatkan air didalamnya.

2.4. Rockfall Hazard Rating System (RHRS)

Salah satu pengembangan yang baik dan banyak digunakan dalam investigasi keruntuhan lereng adalah *Rockfall Hazard Rating System (RHRS)*, yang dikembangkan oleh Departemen Transportasi Oregon yang berkolaborasi dengan negara bagian lain di USA (Pierson dan Vickle, 1993). *RHRS* menggunakan data base untuk mengatur semua lokasi keruntuhan lereng batuan, rating/tingkat resiko, dan desain awal. Metode *RHRS* ini terbagi atas 2 tahapan yaitu survei awal dan survey detail.

A. Survei Awal

Tujuan dari survei awal ini adalah menggolongkan lereng menjadi tiga bagian, yaitu kategori A, B dan C. Tahapan ini sangat membantu dalam mempermudah dalam perhitungan dalam survei detail. Penilaian didasarkan atas dua kriteria yaitu :

a. Kriteria estimasi potensi jatuhan batu ke jalan

aian pada kriteria ini hanya berdasarkan visualisasi, memperkirakan potensi jatuhan batu pada lereng yang ditinjau.

Faktor-faktor yang ditinjau pada estimasi potensi jatuhan batu ke jalan adalah:

- Ukuran material yang jatuh.
- Kuantitas material yang jatuh per kejadian.
- Kemungkinan jumlah batu yang akan jatuh.
- Lebar *Ditch* (parit atau bahu jalan yang menampung jatuhan material yang jatuh dari lereng)

b. Kriteria histori aktivitas kelongsoran

Kriteria ini didasarkan atas aktivitas kelongsoran yang terjadi pada masa lampau. Informasi tentang histori lereng tersebut dapat diperoleh melalui Tanya jawab dengan

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

masyarakat sekitar dan melalui media massa. berikut ini adalah tabel yang digunakan dalam kriteria histori aktivitas kelongsoran lereng.

Eaktor- faktor yang ditinjau pada kriteria histori aktivitas kelongsoran yaitu:

- Frekuensi jatuhan batu.
- **M** Kuantitas material yang jatuh.
- ₩ Ukuran material yang jatuh.
- Frekuensi pembersihan.

B. Survei Detail

Survei Detail menggunakan metode *RHRS ODOT* yang bertujuan untuk meninjau lereng secara detail. Dari detail survey ini akan didapat bagaimana tingkat kerawanan lereng tersebut terhadap pemakai jalan. Survey ini menggunakan Formulir RHRS ODOT, 1984 sebagai berikut:

Tabel Formulir RHRS

Ruas JalanRiau-Sumbar			
Titik Awal (Sta)	Titik Akhir	Section:	
Tangga			
Daerah		didata olehalbert	
Kelas Jalan	LHR	batas kecepatan Km/Jam	
O			
KATEGORI	KETERANGAN	SKOR (PENILAIAN)	
Tinggi lerengm		Tinggi lereng	
tingkat keefektifan ditch (G M[L]N)		effektifitas ditch	
AVR = 0		AVR	
jarak panda ngm			
persen jarak pandang		jarak pandang	
Lebar jalanm		lebar jalan	
KARAKTER GEOLOGI		KARAKTER GEOLOGI	
kasus1		kasus1	
kondisi struktural (D [C]/F R [A])		kondisi struktural	
friksi batuan (R I U P [C]-S)		friksi batuan	
kasus2		kasus2	
kondisistruktural		kondisi struktural	
Perbedaan Tingkat Erosi		Perbedaan Tingkat Erosi	
ukuran btok/volumeft/yd^3		ukuran blok/volume	
Histori keruntuhan (F O M C)		histori keruntuhan	
Komentar		total skor	

(Sumber: Pierson & Vickle 1993)

Formulir ini terbagi atas 3 (tiga) bagian besar yaitu: (i) Informasi Umum yang bersikan tentang lokasi ruas jalan, kelas jalan, titik kilometer (awal-akhir), tanggal survei, surveyor, dan batas kecepatan, (ii) Karakteristik lereng dan kategori jalan yang berisi; ketinggian lereng, tingkat efektifitas bahu jalan/parit (ditch) dalam menampung keruntuhan batuan lereng, derajat resiko pengguna jalan yang diukur berdasarkan panjang tebing yang akan dilewati kendaraan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang ang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

₫

mencantumkan sumber

kecepatan rencana dan rambu-rambu batas kecepatan; jarak pandang, jarak pengambilan keputusan dan lebar jalan, dan (iii) Karakteristik geologi meliputi; kondisi struktural dan friksi batuan, tingkat erosi, volume jatuhan dalam suatu masa (blok) dan riwayat (history) keruntuhan.

Parameter penilaian RHRS dinilai dalam bentuk rating sebagai berikut (Lampiran 1: Tabel 4).

- Kriteria dan sistem rating disingkat dalam bentuk 4 tingkatan (3, 9, 27, 81) menurut perkalian 3 (Pierson & Vicky, 1993).
- *Kategori dibagi atas 3 (tiga) tinjauan besar dan meliputi 11 (sebelas) kriteria.

Semakin kecil poin yang didapatkan berdasarkan Formulir RHRS, maka semakin kecil potensi lereng tersebut menimbulkan bahaya bagi pemakai jalan bila mengalami keruntuhan, begitu juga sebaliknya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey berdasarkan RHRS (*Rockfall Hazard Rating System.*) terhadap lereng di sepanjang ruas jalan Pekanbaru-Padang Km 75-115. Secara Umum Survei dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. Survei Awal (Preliminary Survey)
- b. Survei Detail

Kedua survey itu dilaksanakan pada waktu yang berbeda, mengikut sikuennya.

Survey Awal

Re

Adapun tujuan dari survei awal ini yaitu:

- Mengetahui kondisi lereng secara umum: trase jalan, pengambilan data visual bentuk lereng, penandaaan area yang diperkirakan (sacara visual sangat mudah untuk runtuh yang ditandai dengan banyaknya batuan lepas dan ada juga yang telah merusak perkuatan lereng tersebut).
- Menentukan secara rating kerawan lereng dengan point A, B, dan C.

Setelah survey awal dilaksanakan, data diinventarisasi dan dianalisa, maka diprioritasikan lereng mana saja yang masuk rating A untuk disurvey lebih lanjut.

Survey Detail

Adapun tujuan dari survei awal ini yaitu

- 1. Mengetahui rating lereng rawan longsor yang berbahaya bagi pemakai jalan berdasarkan Rockfall Hazard Rating System
- 2. Menentukan lintas harian rata-rata (LHR) jalan di ruas jalan di sekitar titik lereng yang rata paling rawan yaitu di sekitar Km 80.
- 3. Menentukan lereng yang paling besar dan paling kecil resikonya terhadap pemakai jalah bila mengalami kelongsoran berdasarkan poin dari peratingan berdasarkan *Rockfall Hazard Rating System*

HASIIDDAN PEMBAHASAN

Payakumbuh (km 0-km 115). Jumlah lereng yang ditinjau dalam survey awal ini ada 111 titik, Dari 111 titik tersebut ditemukan 19 titik yang rawan longsor yang berbahaya bagi pemakai

llarang

mengutip

sebagian atau

seluruh karya

₫

tanpa

mencantumkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Re e

jalan. Dari 19 titik ditentukan 10 titik yang paling rawan yang berada diantara km 75-km 115. Adapun 10 titik tersebut terletak pada: km 77,km, km 80, 80.2 (kiri), km 80.2 (kanan), km 80.3, km 81, km 109.3, km 109,5, km 110, km 112 (Gambar 1).

Rok D Batugajah Pand Sungaiairdingin YERO Sungaimedang Taratakbuluh; BANGKINANG Muaramahat Kasanglibun Sialangubang 0 Muarapaiti Lipai anawar Kotap Rantaukasih Peninjau Batubalah Pematangtaeh Kotagadang ggi COLS angkalankar Kotalama KM 77 PAYAKUMBUH lan Padangmengatas Simabur AG MALINTANG Keboniada o Sungaiyang Muaralembu CKUANTAN Betungo Seitarap Pangkalannindarung TELUK KU Sulital Kumanis Tanjungampalo SAWAHLUNTO Muara MUARASIJUNJUNG Muarabod Tanjunggadang Sungailasi Kabur Paritrantang Surau Tempe Pasarambacang 27 Talang PULAUPUNJUNG Langki PADANG Lubuksulasih Teratak Sungaidareh Q Situng Bungus Batangbarus Alahanpanjang

Gambar 1. Lereng yang ditinjau dalam penelitian.

Hasil dan Bahasan Detail Survey RHRS

Riau

Dari tabel 1 dapat nilai lereng dengan poin tertinggi yaitu lereng pada Km 80.2(kr) dengan nilai 581 adalah lereng yang paling rawan menimbulkan bahaya bagi pemakai jalan. Sebagian dari 10 lereng tersebut ada yang telah mengalami perbaikan seperti pada Km 109.5 menggunakan Retaining Wall, Km 110 menggunakan Cutting dan Dinding Penahan Tanah, serta Km 112 menggunakan Bronjong akan tetapi semuanya sampai tahun 2008 dalam kondisi rusak. Berikut adalah tabel 10 lereng yang paling rawan berdasarkan detailed survey.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Tabel 1. Kategori lereng, Lokasi dan Nilai RHRS

5	Kategori	Lereng (km)	Tingkat kerawanan (Nilai RHRS)
2.	Lereng sangat rawan	Km 80.2 (kiri)	581
		Km 77	542
D		Km 109.3	420
	Lereng rawan	Km 109.5	380
7		Km 110	347
2		Km 80(kr)	323
th		Km 80.3 (kr)	310
U		Km 81	310
)		Km 112	303
		Km 80.2 (kn)	248

Faktor utama yang menyebabkan suatu lereng memiliki poin tinggi atau rendah terutama disebabkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu Lebar ditch, AVR, lebar jalan, tinggi lereng, histori keruntuhan pada masa lampau. Misalnya pada lereng di km 80.2 (kr) dan lereng pada km 77. Kedua lereng tersebut memiliki nilai yang tidak berbeda jauh. Yang menyebabkan lereng pada km 80,2 (kr) memiliki nilai yang lebih tinggi adalah salah satunya pada kategori tinggi tereng, dimana lereng pada km 80.2 (kr) memiliki nilai 78. Sedangkan pada km 77 hanya memiliki nilai 32 yang berarti selisih nilai 46 poin. Begitu juga pada kategori jarak pandang, sangat berbeda jauh jarak pandang pada km 80.2 (kr) mendapat nilai 65 point, sedangkan jarak pandang pada km 77 hanya mendapat nilai 16 poin. Untuk kategori yang lain tidak jauh berbeda diantara kedua lereng tersebut (Gambar di lampiran).

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa lereng dengan tingkat kerawanan/ bahaya tertinggi adalah lereng pada Km 80.2 (kiri) dengan poin 581. Lereng ini dianggap paling rawan menimbulkan bahaya bagi pemakai jalan jika lereng ini mengalami keruntuhan. Sebagian dari 10 lereng tersebut ada yang telah mengalami perbaikan seperti pada Km 109.5 menggunakan retaining wall, Km 110 menggunakan metode cutting dan dinding penahan serta Km 112 menggunakan bronjong, akan tetapi semuanya dalam kondisi yang tidak baik atau rusak. Tentu saja ini sangat berbahaya bagi pemakai jalan yang melewati lereng tersebut.

Faktor utama yang menyebabkan suatu lereng memiliki poin tinggi atau rendah terutama disebabkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu Lebar ditch, AVR, lebar jalan, tinggi lereng histori keruntuhan pada masa lampau. Misalnya pada lereng di Km 80.2 (kiri) dan lereng pada Km 77. Kedua lereng tersebut memiliki Poin yang tidak berbeda jauh. Yang menyebabkan lereng pada Km 80,2 (kiri) memiliki poin yang lebih tinggi adalah salah satunya pada kategori tinggi lereng, dimana lereng pada Km 80,2 (kr) memiliki point 78. Sedangkan pada Km 77 hanya memiliki point 32 yang berarti selisih 46 poin. Begitu juga pada kategori jarak pandang, sangat berbeda jauh jarak pandang pada Km 80,2 (kr) mendapat poin 65, sedangkan jarak pandang pada Km 77 hanya mendapat 16 poin. Untuk kategori yang lain tidak jauh berbeda diantara kedua lereng tersebut.

Dilarang


mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

ini tanpa

mencantumkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel Tingkat kerawanan 10 lereng di ruas jalan Pekanbaru-Padang Km 75-115.



Berdasarkan tabel di atas 10 lereng tersebut kemudian dikelompokkan atas dua kelompok besar vaitu:

- 1. Lereng yang berbahaya terhadap pemakai jalan (rating >400)
- 2. Lereng yang cukup berbahaya terhadap pemakai jalan (rating 200-400)

Klasifikasi berbahaya dan cukup berbahaya dibuat berdasarkan kondisi lereng-lereng yang diidentifikasi dari penelitian ini, yang meliputi pertimbangan terhadap 11 parameter-parameter RHRS vang meliputi; tinggi lereng, keefektifan d*itch*, lebar jalan, jarak pandang, struktur dan formasi batuan, erosi, sejarah keruntuhannya, dllnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan metode Rockfall Hazard Rating System (RHRS) pada ruas jalan Pekanbaru-Padang (Km 75 sampai Km 115). diidentifkasi 10 lereng yang rawan/berbahaya bagi pengguna jalan. Lereng-lerang tersebut adalah sebagai berikut: Km 80.2 (kiri), Km 77, Km 109.3, Km 109.5, Km 110, Km 80(kr), Km 80.3 (kr), Km 81, Km 112 dan Km 80.2 (kn). Adapun Nilai RHRSnya bervariasi dari 250 sampai 580 point. Semakin tinggi nilai RHRS makin tinggi kerawanan lereng tersebut bagi pengguna jalan. Prioritasi perbaikan lereng berdasarkan metode RHRS mengutamakan perbaikan pada lereng yang nilai RHRS tertinggi, yaitu disarankan pada lereng di Km 80.2 (kiri) dengan nilai 581, lereng Km 77 nilai 472, dan lereng 109 nilai 420.

Faktor-faktor yang paling mempengaruhi besar atau kecilnya point pada peratingan terhadap lereng di sepanjang ruas jalan Pekanbaru-Padang ini adalah, ditch, lebar jalan, AVR, ukuran blok dan kondisi geologi lereng dan riwayat keruntuhannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Program PHK A2 Tahun 2005 yang membiayai penelitian ini, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil UNRI, Albert Zulfi, ST, Burhanuddin,

Repo ST, And S W, ST, dan Bapak Muhardi, MSc, Bapak Agus Ika Putra, Helmi Karim, dan M. Yusa dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

//repository.unri

O

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Budetta P, "Assessment of rockfall risk along roads" Publication, USA, 2004

Clemen, R. T. 1996. Making Hard Decisions: An Introduction to Decisions Analysis. 2nd Edition. Brooks/Cole Publishing Co.

https://acc.dau.mil/CommunityBrowser.aspx?id=17743: Cost Risk

Lynn Kathy, "Landslide" Publication, USA, 2000

Pierson A. Lawrence, Vickle Robert Van, "Rockfall Hazard Rating System" Publication, USA, 1993

Riau Pos Koran tahun 2004-2008 tentang kelongsoran tebing di Jalan Lintas Sumbar-Riau. Youssef, A., Maerz, N. H., and, Fritz, M. A.," A risk-consequence hazard rating system for Missouri highways". USA, 2003



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Lampiran 1. Contoh KLASIFIKASI LERENG

Keadaan Lereng

1. Tinggi Lereng : 24 m 2. Panjang Lereng : 95 m 3. Lebar Ditch : 1,7 m 4. Lebar Jalan : 5,2 m

5. Kondisi Struktur : Sebagian permukaan terdiri

dari tanah dan batuan

1. KM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: 2. KM 80

Keadaan Lereng

: 16 m 1. Tinggi Lereng 2. Panjang Lereng : 180 m 3. Lebar Ditch : 4,7 m 4. Lebar Jalan : 6,2 m

5. Kondisi Struktur : Lereng terdiri dari

campuran batuan dan tanah

3. KM 80,2 Kiri

Keadaan Lereng

1. Tinggi Lereng : 30 m 2. Panjang Lereng : 62 m 3. Lebar Ditch : 2,4 m 4. Lebar Jalan : 6 m

5. Kondisi Struktur: Lereng terdiri dari campuran batuan dan tanah liat.



milik Universitas Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau. Reposit

npiran 1: Tabel 4 Lembar Ringkasan Poin RHRS

Lampiran 1: Tabel 4 Lembar Ringkasan Poin RHRS									
Cotocomy	Rating criteria and score								
Category	Points 3	Points 9	Points 27	Points 81					
1. Slope height	25 feet	50 feet	75 feet	100 feet					
2. Ditch	Good	Moderate	Limitted	No					
Effectiveness	Catchment	Catchment	Catchment	Catchment					
3. Average vehicle	25%	50%	75%	100%					
Risk	Of the time	Of the time	Of the time	Of the time					
4. Percent of	Adequate sight	Moderate sight	Limitted sight	Very limitted sight					
Decision	Distance, 100%	Distance, 80%	Distance, 60%	Distance, 40%					
Sight	Of low design	Of low design	Of low design	Of low design					
Distance	Valuie	Valuie	Valuie	Valuie					
5. Roadway width	44.0	250	20.0	20.0					
Including paved	44 feet	36 feet	28 feet	20 feet					
Shoulders	Discontinious	Discontinious	Discontinious	Discontinious					
6. Structural									
G	Joints,	Joints,	Joints,	Joints,					
E Condition	Favorable	Random	Adverse	Adverse					
O Jase	Orientation	Orientation	Orientation	Orientation					
7. Rock	D 1			Ci cii					
	Rough	Undulating	Planar	Clay infilling Or slickemsided					
G Friction	Irregular			Or stickemsided					
C 3.	Few	Occasional	Many	Major					
8. Structural	Differential	Differential	Differential	Differential					
	Erosion	Erosion	Erosion	Erosion					
Condition	Features	Features	Features	Features					
A Case									
C 9. Difference in	Small	Moderate	Large	Extreme					
T			-						
E Erosion rates	Difference	Difference	Difference	Difference					
R									
0. Block size									
Volume of	1 foot	2 feet	3 feet	4 feet					
Rockfall/event	3 cubic	6 cubic	9 cubic	12 cubic					
	Yard	Yard	Yard	Yard High precipitation					
cipta	Low to	Moderate	High precipitation or	and					
<u> </u>	Moderate	Precipitation	Long freezing	Long freezing periods					
11. Climate and	Precipitation	Or short freezing	Periods or	Or continual					
Presence	No freezing	Periods or	Continual water	Water on slope and					
Of water	Periods; no	Intermittent	on slope	Long freezing periods					
Of water On slope	Water on slope	Water on slope	on stope	penous					
water on stope									
12. Rockfall history	Few falls	Occasional falls	Many falls	Constant falls					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: