

ABSTRAK

Evaluasi terhadap dimensi saluran pada Daerah Irigasi Menaming di Kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi yaitu tidak berfungsinya beberapa saluran, dan apakah dimensi yang ada tidak mampu menampung debit yang ada. Maka metode penelitian ini dilakukan dengan meninjau langsung kelapangan dan mengumpulkan data dari instansi yang terkait, kemudian penulis menghitung debit yang dibutuhkan dan dimensi yang diperlukan oleh saluran tersebut.

Dari evaluasi yang penulis lakukan ternyata dimensi saluran yang ada masih mampu menampung debit air namun sebahagian kecil saluran tidak berfungsi dengan baik, hal ini disebabkan karena pendangkalan saluran dan saluran tersebut rusak, sehingga tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

